

林業及び木材製造業労働災害発生状況

群馬労働局管内の林業及び木材木製品製造業における、労働災害による休業4日以上の死傷者数は、中長期的には増減を繰り返しています。




図-1 全業種及び林業における労働災害発生年別推移
資料:労働者死傷病報告

林業における労働災害の発生状況は、チェーンソー等による切れ・こすれ災害や、立木等に激突される災害が多くなっています。




図-2 林業での事故の型別労働災害発生状況
(平成23年～平成27年の合計) 資料:労働者死傷病報告




図-3 林業での起因物別労働災害発生状況
(平成23年～平成27年の合計) 資料:労働者死傷病報告

木材・木製品製造業における労働災害の発生状況は、木材加工用機械によるはさまれ・巻き込まれ災害や切れ・こすれ災害、木材等取扱時の動作の反動災害が多くなっています。




図-4 木材木製品製造業での事故の型別労働災害発生状況 (平成23年～平成27年の合計) 資料:労働者死傷病報告




図-5 木材木製品製造業での起因物別労働災害発生状況 (平成23年～平成27年の合計) 資料:労働者死傷病報告

林業及び立木伐採関係死亡災害事例(H23～H28)

番号	災害発生日 発生時刻 労働者数	年齢 性別 職別	災害のあらまし	業種	事故の型別	起因物別	署別
1	H28.7月 16時頃 2人	80歳代 男 作業員	河川沿いの土手の立木伐採作業中、伐倒した木がつるにからまっていたため、かかり木になり、掛かれた木を切り倒した際、かかり木と共に倒れ、頭部に激突した。	その他の林業	激突され	立木等	中之条
2	H24.9月 8時頃 11人	30歳代 男 作業員	送電線下の雑草の刈り取り作業現場に向かうため乗用車に3人が同乗して、車が進入できるところまで作業道を走行し、作業道終点で帰りにそなえ車を方向転換しようとした際、運転を誤り路肩を乗り越えてしまい、沢に転落した。	その他の林業	交通事故(その他)	乗用車	沼田
3	H24.3月 13時頃 2人	60歳代 男 伐木作業員	被災者がチェーンソーを使い伐木の枝払い作業後、枝払いの終わった伐木2本を事業主がグラブプルを操作し谷側に移動させたところ、伐木の先端付近にいた被災者が伐木と共に持ち上げられ、そのまま谷側にはじき飛ばされた。	その他の林業	墜落転落	その他の動力運搬機	藤岡
4	H23.9月 8時頃 2人	50歳代 男 作業員	高さ約20mの立木を伐倒のため、つり上げ荷重30tのラフタークレーンの主巻フックを高さ約11mまでつり上げ、玉掛用ワイヤーを邪魔となる枝に巻きつけようと同フックから両手を離し身体を安全帯に預けたところ、安全帯のフックを誤ってプラスチック製のフックハンガーに掛けていたため、これが破損して墜落した。	その他の林業	墜落転落	移動式クレーン	前橋